

COMUNE DI GONZAGA – PROVINCIA DI MANTOVA

Ex Convento di S.Maria - Sede Biblioteca Comunale



**Progetto interventi urgenti per ripristino funzionalità
a seguito danni dei sismi del 20 e 29 maggio 2012**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

arch. Gabriele Vittorio Ruffi

con la collaborazione di:

- arch. Pier Luigi Lazzaretti
- ing. Corrado Castagnoli

Gonzaga – luglio 2012



Foto 1 - 2 – volte seminterrato lato sud





Foto 5-6 – ingresso convento p.t. - lesione sala principale p.t.





Foto 7 - 8 – lesione sala principale p.t. – lesione piattabanda porta adiacente





Foto 9-10 – lesioni su murature corrispondenti alle foto 2 (foto sotto) e 5 (lato opposto del muro)





Foto 11 – 12 – lesioni su piattabanda porta zona ovest e su arco zona nord





Foto 13 – lesione pilastro nord chiostro
Foto 14 - lesione muro vano scale





Foto 21 – lesione orizzontale su pilastro sostegno verso sud arco 1° piano lato sud



Foto 22 -23 – arco 1° piano lato sud - distacco da muro nord – 2 viste opposte





Foto 24 – arco 1° piano lato sud - distacco da muro nord – vista da ovest