

## **Auto travolta dai calcinacci caduti nel tunnel della nuova Lecco Ballabio**

**Indenne la coppia a bordo: "Tanta paura ma, danni a parte, non ci siamo fatti nulla"**

LECCO - "Non ho nemmeno visto il pezzo staccarsi dall'alto e scendere, ma solo la lastra bianca nel momento in cui ha colpito l'auto. **E' caduta prima sul cofano, è stata una questione di secondi**: se avesse centrato subito il parabrezza, probabilmente, non saremmo scesi dalla macchina con le nostre gambe".

Una terribile disavventura, che per fortuna si è risolta senza drammi, quella accaduta questa mattina a **Giuseppe Manti** e alla moglie **Fernanda**, travolti nella loro auto da un grosso calcinaccio piombato dal tetto della galleria della nuova Lecco Ballabio.



Il punto dove si è staccato il calcinaccio dal soffitto della galleria

I coniugi, residenti a Muggiò, stavano facendo rientro in Brianza. "Eravamo in campeggio a Cortenova - racconta Giuseppe -ed eravamo di ritorno verso casa. Avevamo due grossi camion davanti, non mi sembrava toccassero la parete della galleria, poi è accaduto tutto".

L'incidente è avvenuto dopo lo svincolo per l'ospedale Manzoni, scendendo da Ballabio verso il Terzo Ponte della Statale 36. L'auto colpita dal calcinaccio è rimasta ferma sulla corsia. "L'automobilista che arrivava dopo di noi ha visto tutta la scena ed era scioccato. **Aveva pensato al peggio**, ci ha detto. Quando poi ci ha visto scendere dall'auto interi si è rasserenato. E' stato lui ad avvisare la polizia".



La vettura dei due coniugi recuperata dal soccorso stradale

Tanta è stata comunque la paura. **“Lo shock è stato grande** - ci dice Fernanda - ci è andata bene, per la macchina pazienza, poteva andare molto peggio”.

“Se fosse caduto solo qualche attimo dopo, potevamo non essere qui - prosegue il marito Giuseppe - oppure se al posto nostro fosse capitato un motociclista, poteva rimetterci la vita”.

### **Colpa di un camion troppo alto**

Subito dopo l'accaduto, si è mobilitata la Polstrada con i Vigili del Fuoco con il personale di Anas per effettuare le verifiche, mentre un mezzo del soccorso stradale Lanfranchi rimuoveva il veicolo. Una decina i tecnici dell'ente stradale intervenuti per gli accertamenti.



Calcinacci sull'asfalto della nuova Lecco Ballabio

Secondo le verifiche effettuate da Anas, **sulla volta della galleria sarebbero stati riscontrati segni di trascinamento**. L'ipotesi è che a causare la caduta del calcinaccio sia stato un camion di un'altezza oltre il consentito. Le immagini delle telecamere potrebbero aiutare ad identificare il mezzo pesante in questione.